

JSCC·精研


6-200W交流多功能（减速）电机
AC Control (With Gear Head) Motor

- 标准电机 ● 调速电机 ● 力矩电机
- 电磁制动电机 ● 调速电磁制动电机
- 调速器 驱动器



精研电机
优异品质 值得信赖！

国际知名的自动化元件制造商



调速器、驱动器、配件

- 领先驱动技术，拥有多项世界专利，充分发挥电机的最佳性能。
- 采用MCU驱动控制技术，功能强，可靠性高，可与PLC兼容。

DB系列内置式驱动器

CE



特点

- 采用MCU数字控制技术，功能丰富，性能优异。
- 采用半导体功率元件，实现无触点、长寿命、免维护。
- 采用数显菜单式选项，修改设定方便快捷。
- 可实现缓慢加速、缓慢减速、快速停止、电磁制动等复杂运动控制。
- 快速停止功能，可实现电机停止快速准确定位。
- 内置运行电容。

标准电机

调速电机

电磁
制动电机调速电磁
制动电机


力矩电机

调速器
驱动器
配 件

阵列表:

类别	DB系列内置式驱动器	
电源电压	220V	110V
电机功率	220V	110V
6W	DB06E	DB06A
15W	DB15E	DB15A
25W	DB25E	DB25A
40W	DB40E	DB40A
60W	DB60E	DB60A
90W	DB90E	DB90A
120W	DB120E	DB120A
200W	DB200E	DB200A

命名方法:



性能参数表:

电 源	单相 110V/ 220V 50 / 60 Hz
适用电机类型	YS 系列标准电机、YB 系列电磁制动电机
适用电机功率	6 ~ 200W
安装方式	导轨式
运行电容	内置 (内置于驱动器内)
运动控制功能	外接开关运转控制、 缓慢加速、缓慢减速、快速停止、电磁制动
使用环境	环境温度: -10°C ~ +45°C (无结冰), 环境湿度: 85%以下 (无结露)。

标准电机

调速电机

电磁
制动电机调速电
磁制
动电机

力矩电机


调速器
驱动器
配 件

接线图：



QF断路器规格表:

电源电压	电机功率	QF电流规格
220V	6~90W	1A
220V	120~200W	2A
110V	6~90W	2A
110V	120~200W	4A

电源电压必须与驱动器电源电压规格一致。QF为断路器，在发生短路时保护驱动器和电机。



10V端口最大输出电流为50mA。



DB系列内置式驱动器菜单

菜单修改:

注意:为保证安全, F-01、E-01、E-03、H-01、H-03、F-29参数修改必须在电机停止时进行, 否则无法设置, 屏幕显示 [Err]。



● DB系列内置式驱动器菜单清单：

参数码	参数功能	设定范围	功能说明	出厂设定值	用户设定值
F-01	电机类型选择	1. YS标准电机 2. YB电磁制动电机		1	
YS标准电机电机菜单					
E-01	运转控制方式	1. 正转 / 反转 2. 正转 / 停止	选择正转 / 反转，电机由K1、K2开关控制。 选择正转 / 停止，电机由SB1、SB2按钮控制。	1	
E-02	旋转方式	1. 允许正反转 2. 允许正转，禁止反转 3. 允许反转，禁止正转	限制电机旋转方向,防止设备故障或事故。当E-01选择2时，E-02自动选择2且无法修改，若需改变旋转方向可由E-03设定。	1	
E-03	旋转方向	1. 不取反 2. 取反	无需改变电机接线，轻而易举改变电机转向，使之与习惯或要求一致。	1	
E-04	停止方式控制	1. 由E-06、E-09菜单控制 2. 由M1多功能端子控制	当E-04选择2时，快速停止由M1多功能端子控制，菜单E-06、E-09无效，电机停止时，若M1不闭合，则电机以自由减速方式停止。	1	
E-05	正转起动加速强度	1~5	数值越大，加速越快。	3	
E-06	正转停止方式	1. 快速停止 2. 自由减速停止	若选择自由减速停止，电机停止较慢，可选择快速停止，改变E-07设定值，改变快速停止快慢。	1	
E-07	正转停止时快速停止强度	1~5	E-06选择1时，菜单有效，数值越大，停止越快。	3	
E-08	反转起动加速强度	1~5	数值越大，加速越快。	3	
E-09	反转停止方式	1. 快速停止 2. 自由减速停止	若选择自由减速停止，电机停止较慢，可选择快速停止，改变E-10设定值，改变快速停止快慢。	1	
E-10	反转停止时快速停止强度	1~5	E-09选择1时，菜单有效，数值越大，停止越快。	3	
YB电磁制动电机菜单					
H-01	运转控制方式	1. 正转 / 反转 2. 正转 / 停止	选择正转 / 反转，电机由K1、K2开关控制。 选择正转 / 停止，电机由SB1、SB2按钮控制。	1	
H-02	旋转方式	1. 允许正反转 2. 允许正转，禁止反转 3. 允许反转，禁止正转	限制电机旋转方向,防止设备故障或事故。当H-01选择2时，H-02自动选择2且无法修改，若需改变旋转方向可由H-03设定。	1	
H-03	旋转方向	1. 不取反 2. 取反	无需改变电机接线，轻而易举改变电机转向，使之与习惯或要求一致。	1	
H-04	电磁制动类型	1. 失电制动 2. 得电制动	根据电机电磁制动器类型选择。 YB电磁制动电机标配为失电制动，得电制动需非标定制。 此选项若错误，电机通电时间超过15秒将烧坏驱动器或电机。	1	
H-05	停止方式控制	1. 由H-08、H-13菜单控制 2. 由M1、M2多功能端子控制	1. 当H-05选择2时，菜单H-08、H-09、H-13、H-14无效。 2. 快速停止由M1控制，菜单H-10、H-15有效，电机停止时，若M1不闭合，则电机以自由减速方式停止。 3. 电磁制动由M2控制，电机停止时，若M2不闭合，则电机以自由减速方式停止。 4. 若停止时，M1、M2都闭合，则默认M2。	1	
H-06	正转起动时解除失电制动器后电机起动延时时间	0.0~2.0 s	一般该值取0，仅特殊应用需让电机延后起动才需要改变设定值。	0.0	
H-07	正转起动加速强度	1~5	数值越大，加速越快。	3	
H-08	正转停止方式	1. 电磁制动停止 2. 快速停止 3. 自由减速停止	1. 若需电机快速停止，并且停止后抱死保持负载，H-08选择1。 2. 若仅需电机快速停止，但停止后无需抱死保持负载，H-08选择2。快速停止，因为无机械磨损，寿命长。	1	
H-09	正转停止时失电制动器制动延时时间	0.0~5.0 s	H-08选择1时，菜单有效，电机停止时，在此设定时间内，先以自由减速方式减速后再制停。	0.0	
H-10	正转停止时快速停止强度	1~5	H-08选择2时，菜单有效，数值越大，停止越快。	3	
H-11	反转起动时解除失电制动器后电机起动延时时间	0.0~2.0 s	一般该值取0，仅特殊应用需让电机延后起动才需要改变设定值。	0.0	
H-12	反转起动加速强度	1~5	数值越大，加速越快。	3	
H-13	反转停止方式	1. 电磁制动停止 2. 快速停止 3. 自由减速停止	1. 若需电机快速停止，并且停止后抱死保持负载，H-13选择1。 2. 若仅需电机快速停止，但停止后无需抱死保持负载，H-13选择2。快速停止，因为无机械磨损，寿命长。	1	
H-14	反转停止时失电制动器制动延时时间	0.0~5.0 s	H-13选择1时，菜单有效，电机停止时，在此设定时间内，先以自由减速方式减速后再制停。	0.0	
H-15	反转停止时快速停止强度	1~5	H-13选择2时，菜单有效，数值越大，停止越快。	3	
F-29	恢复出厂设定	1. 不恢复 2. 恢复出厂设定		1	
F-30	程序版本	代码 + 版本		05.六六	

标准电机


调速电机

电磁
制动电机调速电
磁制
动电机

力矩电机

调速器
驱动器
配 件

■ DB系列内置式驱动器外形及安装图



■ 使用须知

- 请勿在爆炸性环境、易燃性气体环境、腐蚀性环境以及容易沾上水的场所或可燃物周围使用。
- 避免连续振动，过度冲击。
- 电机在正常运转状态下，有时电机外壳表面的温度可能会超过 70℃，
因此在可能触及电机的使用环境下请加贴右图所示的警告标志。
- 请务必接好地线。
- 安装、连接、检查等作业须由专业技术人员进行。

