

# SF系列面板式调速器

## 特点：

- 采用MCU数字控制技术，功能丰富，性能优异。
- 采用数显菜单式选项，修改设定方便快捷。
- 可根据用户显示需要设定显示倍率，自动换算显示目标值。
- 可实现缓慢加速、缓慢减速。
- 可面板操作、外接开关控制。
- 面板旋钮自动匹配最高转速，调速控制方便、安全。
- 内置运行电容。
- 堵转保护功能，防止电机、调速器因堵转烧坏。  
(此功能可保护堵转过载，但无法保护非堵转过载)




## 型号阵列表：


类别 电源电压	SF系列面板式调速器		SK系列内置式调速器		
	电机功率	220V	110V	220V	110V
SK200E	6W	SF06E	SF06A	SK200A	SF
	15W	SF15E	SF15A		□ □
	25W	SF25E	SF25A		E
	40W	SF40E	SF40A		□
	60W	SF60E	SF60A		名称代号
	90W	SF90E	SF90A		适用调速电机 功率代号(W)
	120W	SF120E	SF120A		面板式调速器
	200W	SF200E	SF200A		6W 200W

## 型号命名方法：

- 面板式：




- 内置式：



## 性能参数表：

型 号	SF□□E	SF□□A	SK200E	SK200A		
安装方式	面板式		内置式			
电源电压	单相220V	单相110V	单相220V	单相110V		
电源频率	50 / 60 Hz					
适用电机类型	YT系列调速电机					
运行电容	内置（内置于调速器内）		外置（放置于调速电机包装内，需用户自行连接）			
运动控制功能	面板或外接开关运转控制、调速、缓慢加速、缓慢减速		外接开关运转控制、调速、缓慢加速、缓慢减速、快速停止、4段速			
速度调节方式	面板 "▲"、"▼" 键；面板旋钮		面板 "▲"、"▼" 键；面板旋钮；0~10V模拟量			
调速范围	90~3000 r/min. (用户可根据电机极数、电源频率、使用需要设定)					
使用环境	环境温度： -10°C ~ +45°C (无结冰)， 环境湿度： 85%以下 (无结露)。					

## SF系列面板式调速器接线图：



### ● 操作面板按钮控制电机运转

- 1) 无需安装K1、K2开关。
- 2) 菜单设置：  
运转控制方式F-03选择 "1"  
或 "4" 操作面板按钮控制。

### ● 外接开关K1、K2控制电机运转

- 1) 必须安装K1、K2开关。
- 2) 菜单设置：  
运转控制方式F-03选择 "2"  
或 "3" 外接开关控制。


YT调速电机的功率必须与  
调速器适用电机功率一致。

请注意核对调速器型号标签  
功率是否与电机功率一致。

### ● QF断路器电流规格表：

电源电压	电机功率	QF电流规格
220V	6~90W	1A
220V	120~200W	2A
110V	6~90W	2A
110V	120~200W	4A

电源电压必须与调速器电源  
电压规格一致。QF为断路器，  
在发生短路时保护调速器和  
调速电机。




### ● FWD、REV采用PLC可编程控

- 制器控制  
PLC输出方式：  
NPN或漏型晶体管输出。

### ● 菜单设置：

- 运转控制方式F-03选择 "2"  
或 "3" 外接开关控制。



### ● FWD、REV采用接近开关、光

- 电开关等传感器控制  
开关输出方式：  
三线式NPN晶体管输出。

### ● 菜单设置：

- 运转控制方式F-03选择 "2"  
或 "3" 外接开关控制。

标准电机

阻尼电机

调速电机

电磁  
制动电机

调速电  
磁制  
动电机

力矩电机

调速器


驱动器

安装脚  
联轴器

## SF系列面板式调速器菜单

### ● 菜单修改:

注意:为保证安全, F-05、F-29参数修改必须在电机停止状态下进行, 否则无法设置, 屏幕显示 [Err]。



### ● SF系列面板式调速器菜单清单:

参数码	参数功能	设定范围	功能说明	出厂设定值	用户设定值
F-01	显示内容	1. 电机转速设定值 2. 倍率转速设定值	倍率转速设定值 = 电机转速设定值 ÷ 倍率	1	
F-02	倍率设定	1.0 ~ 999.9	根据显示直观性需要设定, 显示目标值。	1.0	
F-03	运转控制方式	1. 操作面板按钮控制、无记忆 2. 外接开关控制, 面板STOP键无效 3. 外接开关控制, 面板STOP键有效 4. 操作面板按钮控制、有记忆	选择 "1" 由面板按钮控制电机, 关闭调速器电源后再次打开电源, 调速器不记忆关电前的运转状态, 重新上电电机为停止状态。 选择 "4" 调速器记忆关电前的运转状态, 重新上电后电机为上次关电前的状态, 例如: 关电前电机正转, 再次上电电机立即正转。选择此功能, 请注意安全! 选择外接开关控制时, 由FWD、REV外接开关K1、K2控制电机。	1	
F-04	旋转方式	1. 允许正反转 2. 允许正转, 禁止反转 3. 允许反转, 禁止正转	限制电机旋转方向, 防止设备故障或事故。	1	
F-05	旋转方向	1. 不取反 2. 取反	无需改变电机接线, 轻而易举改变电机转向, 使之与习惯或要求一致。	1	
F-06	速度调整方式	1. 面板▲▼按钮 2. 面板旋钮	按▲▼按钮在最低至最高转速范围内, 调整电机转速 面板旋钮自动匹配0~最高转速。	1	
F-07	最高转速	500 ~ 3000	限制电机最高转速, 可防止超速, 发生损坏或事故。 50Hz电源最高转速1400, 60Hz电源最高转速1600。 若最高转速超过以上值, 电机将发热、振动。	1400	
F-08	最低转速	90 ~ 1000	限制电机最低转速, 可防止电机由于运行于低速导致速度不稳定, 过热, 过载。	90	
F-09	正转起动加速时间	0.1~10.0秒	时间长, 电机起动平缓, 起动时间长, 时间短, 电机起动快猛, 起动时间短。	0.5	
F-10	正转停止方式	1. 自由减速停止 2. 缓慢减速停止	当选择自由减速停止时, 若电机停止较快, 可选择缓慢减速停止, 改变F-11设定值, 可改变缓慢减速停止的快慢。	1	
F-11	正转停止时缓慢减速时间	0.1~10.0秒	F-10选择2时, 菜单有效。	1.0	
F-12	反转起动加速时间	0.1~10.0秒	时间长, 电机起动平缓, 起动时间长, 时间短, 电机起动快猛, 起动时间短。	0.5	
F-13	反转停止方式	1. 自由减速停止 2. 缓慢减速停止	当选择自由减速停止时, 若电机停止较快, 可选择缓慢减速停止, 改变F-14设定值, 可改变缓慢减速停止的快慢。	1	
F-14	反转停止时缓慢减速时间	0.1~10.0秒	F-13选择2时, 菜单有效。	1.0	
F-29	恢复出厂设定	1. 不恢复 2. 恢复出厂设定		1	
F-30	程序版本	代码 + 版本		01.**	

故障报警 Err-1: 1)过载堵转。

2)调速器与电机的连接异常。

故障处理方法: 1)检查、排除故障。

2)重新上电解除报警。

标准电机

阻尼电机


调速电机

电磁  
制动电机调速电磁  
制动电机

力矩电机

调速器  
驱动器安装脚  
联轴器

## SF系列面板式调速器外形及安装图



面板开孔图

## 使用须知

- 请勿在爆炸性环境、易燃性气体环境、腐蚀性环境以及容易沾上水的场所或可燃物周围使用。
- 避免连续振动，过度冲击。
- 电机在正常运转状态下，有时电机外壳表面的温度可能会超过 70℃，因此在可能触及电机的使用环境下请加贴右图所示的警告标志。
- 请务必接好地线。
- 安装、连接、检查等作业须由专业技术人员进行。

